
BMW MOTORRAD



Montaj talimatı

BAGAJ PLAKASI

MAKE LIFE A RIDE

MONTAJ IŞLEMLERINE BAŞLAMADAN ÖNCE BU TALIMATLARI DIKKATLE VE TAMAMEN OKUDUĞUNUZDAN EMIN OLUN.

Aracınızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz bir BMW Motorrad özel aksesuarı seçtiğinize çok sevindik.

Yeni aksesuarınızın keyfini çıkarmanız için, güvenlik her şeyden önemlidir. Bazı çalışmaları gerçekleştirmek için, özel aletler ve derinlemesine uzmanlık gerekebilir. Şüphe durumunda, bir uzman atölyeye, tercihen BMW Motorrad partnerinize başvurun.

Çeşitli tipte test edilmiş aksesuar ve özel donanım sunduğumuz için, bu montaj talimatında tüm donanım özelliklerini açıklayamıyoruz. Bu nedenle, kendimizi ilgili modelin ana versiyonu ile sınırlıyoruz. İlave, olası önceden monte edilmiş aksesuarların sökülme ve takılma işlemleri, ilgili montaj talimatında açıklanmıştır. İlgili talimatlara sahip değilseniz lütfen BMW Motorrad partnerinize başvurun.

Motosikletiniz ve tüm aksesuarlarınız hakkında herhangi bir sorunuz olması durumunda BMW Motorrad partneriniz size her zaman yardımcı olmaktan ve tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır.

BMW Motorrad olarak BMW ile eğlenceli ve güveli yolculuk dileriz.

AŞAĞIDAKI SEMBOLLER BU KULLANIM KILAVUZUNDA UYARI BILGILERI OLARAK KULLANILMAKTADIR:

⚠ DİKKAT

Düşük risk dereceli tehlike. Uyulmaması hafif veya orta dereceli yaralanmalara neden olabilir.

⚠ UYARI

Orta risk dereceli tehlike. Uyulmaması ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

⚠ TEHLİKE

Yüksek risk dereceli tehlike. Uyulmaması yaralanmalara veya ölüme neden olur.

DİKKAT

Özel uyarılar ve tedbir önlemleri. Uyulmaması araçta veya aksesuarlarında hasara ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

AÇIKLAMA

Motosikletinizin çalışması, muayenesi, bakım ve ayar prosedürlerine ilişkin özel bilgiler.


Sıkma torku

Cıvatalar ve somunlar DIN/ISO'ya göre sıkılır. Farklı sıkma torkları belirtilecektir. Bu hususun dikkate alınmaması aracın veya aksesuarın zarar görmesine veya sürücünün yaralanmasına neden olabilir.

- ▶ Ana işlem başlangıcı
- ▷ Tali işlem başlangıcı
- • İşlem uyarısı
- ◀ Ana işlem bitişi
- ◁ Tali işlem bitişi
- ◇ BST (üretim durumu), ÖD (özel donanım) veya ÖA (özel aksesuar) geçerlilik işaretinin sonu

© 2024 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 Münih, Almanya
Kısmen dahi olsa yeniden basılması ancak BMW Motorrad Satış Sonrası Hizmetler Departmanı'nın yazılı izni ile mümkündür.
Almanya'da basılmıştır.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Tüm hakları saklıdır.

Bagaj plakası



Montaj kapsamı

Bagaj plakası

Genel bilgiler

⚠ DİKKAT

Sıcak motor ve sıcak egzoz sistemi
Yanma tehlikesi
• Çalışmaya başlamadan önce motorun ve egzoz sisteminin soğumasını sağlayın.

DİKKAT

Emniyetli bir şekilde park edilmemiş araç
Düşme nedeniyle yapı parçalarında hasar
• Aracı emniyetli şekilde park etme.

⚠ UYARI

Çalışma bölgesinde çocuklar ve ev hayvanları
Yaralanma
• Çocuklar ve ev hayvanları çalışma bölgesinden uzak tutulmalıdır.

⚠ DİKKAT

Çalışma sırasında takı bulundurma
Asılı kalma veya elektrik kısa devresi nedeniyle kaza tehlikesi
• Çalışmalara başlamadan önce takılar (yüzükler, kolyeler, kol saati vs.) çıkarılmalıdır.


AÇIKLAMA

Yeni donanım takımı bir servis tarafından monte edildikten sonra, bu montaj talimatı müşteriye teslim edilmelidir.
Yeni donanım takımını sadece bu montaj talimatı ile üçüncü kişilere teslim edilmelidir.

77 34 150 Çanta taşıyıcısının monte edilmesi


İlave işçilik: 46 52 510 Arka tekerlek sehpası özel aletinin takılması ve sökülmesi (sehpası olmayan motosikletlerde)

1



► Yolcu selesinin sökülmesi

- Sele kilidi açılmalıdır.
- Yolcu koltuğu **(1)** kilitten ve kancalardan **(oklar)** çözülmelidir.



Sele ısıtması[ÖD] ile (0518)

- Sele kilidi açılmalıdır.
- Yolcu koltuğu **(1)** kilitten ve kancalardan **(oklar)** çözülmelidir.

  Koltuk ısıtmasının kablosu gerdirilmemelidir!
- Koltuk ısıtması soketi **(2)** ayrılmalı ve yolcu selesi çıkarılmalıdır.

  Soket yuvası döndürülmemeli veya gerdirilmemelidir!◇


◄

2

► Çanta taşıyıcısının monte edilmesi

Sele ısıtması[ÖD] ile (0518)

- Kör tapa, koltuk ısıtması fişine takılmalı ve fiş tekrar bağlanmalıdır.◇



- Çanta taşıyıcısı **(1)** kancalara ve kilide **(oklar)** sabitlenmelidir.
- Çanta taşıyıcısı **(1)** arkadan kuvvetlice aşağı bastırılmalıdır.

» Çanta taşıyıcısı duyulur şekilde kilitlenir.

◄

3

► Yapılan çalışmaların son kontrolü

- Aşağıdaki hususlardan emin olunmalıdır:

  Yapılan çalışma amacına ulaşmış olmalıdır.

  Tüm işletme malzemeleri doldurulmuş olmalı ve sıvıların dolum seviyesi doğru olmalıdır.

  Çözülen tüm vida bağlantıları tekrar doğru şekilde sıkılmış olmalıdır.

  Yakıt sistemi sızdırmaz durumdadır.

  Aydınlatma ve sinyal sistemi işlevsel durumda olmalı ve araç trafiğe çıkabilecek durumda olmalıdır.

  Ön ve arka frenin fren balataları fren disklerine dayanır.

▷ Motor çalışmasını engelleme fonksiyonu testi

Kontrol

- Acil kapatma şalterini orta konuma getirin.
- Şanzımanı rölanti konumuna alın.
- Kontak açılmalıdır.

» Boş vites ikaz lambası "N" yanar.

- Vitesi takınız.

» Boş vites ikaz lambası "N" söner.

- Marş butonuna basın.

» Marş motoru **çalışmıyor**.

- Yan desteği açın.
- Debriyajı çekin.
- Marş butonuna basın.

» Marş motoru **çalışmıyor**.

- Yan desteği kapatın.
- Debriyaj çekili iken marş butonuna basın.

» Marş motoru çalışıyor.

Sonuç

Tüm test adımları yürütülmedi.

Önlem

- İlgili parçalar BMW Motorrad diyagnoz sistemiyle kontrol edilmelidir.

Otomatikleştirilmiş vites değiştirme asistanı ile ÖD (X22A)

Kontrol

- Acil kapatma şalterini orta konuma getirin.
- Kontak açılmalıdır.

» “N” boş vites veya “P” yuvarlanma koruması yanar.

- **Boş vites "N" yanar.**
- Marş butonuna basın.

» Marş motoru çalışıyor.

- **"P" yuvarlanma koruması yanar.**
- Marş butonuna basın.

» Marş motoru çalışmıyor.

- Fren **ve** çalıştırma düğmesine basın.

» Marş motoru çalışıyor.

- **Motor çalışır, vitese takılmıştır.**
- Yan desteği açın.

» Motor durur, "P" yuvarlanma koruması yanar.

- **Motor çalışır, "N" boş vites yanar**
- Yan desteği açın.

» Vites değiştirme mümkün değildir.

Sonuç

Tüm test adımları yürütülmedi.

Önlem

- İlgili parçalar BMW Motorrad diyagnoz sistemiyle kontrol edilmelidir.◇

◁
◀